Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ANEXO 12

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Tampico Alto** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **16:00** horas del día **09** del mes de **junio** del año 2022, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido**, y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. María Elena Martínez Sánchez;** Secretario (a) **C. Cecilia del Ángel Rivera;** Vocal, **C. María Victoria Pérez Molar** y los (as) **CC. Guadalupe Cruz Santos, Cristian de Jesús Ruiz Pérez, Alex Francisco Ruiz Pérez**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2022301520603** corresponde a la obra pública: **Rehabilitación de camino real (Tampico Alto- Relleno Sanitario), Mpio. De Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **Relleno Sanitario** de la colonia **Tampico Alto** en la localidad de **Tampico Alto**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **21 de junio de 2022 en sesión de Cabildo número ASCE-075/2022.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número**: MTA-DOP-2022301520603**, teniendo un monto total de inversión de **$780,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Invitación a cuando menos tres empresas contratistas** a la empresa**: Marco Antonio Luna Foglia**, representada por el C.: **Marco Antonio Luna Foglia.**

Con las siguientes características de la obra:

8729.77 m2	Trazo y nivelación con aparato topográfico en terreno, estableciendo ejes y referencias.
8729.282 m2	Renivelación y conformación de la subrrasante con motoconformadora.
1361.768 m3	Extracción y carga de material de revestimiento en banco.
1548.201 m3	Acarreo en camión 1er. Kilómetro de material mixto en camino lomerío suave, brecha de terracería. No incluye: carga a camión.
15660.332 m3-km	Acarreo en camión kilometro subsecuente de material mixto sobre camino lomerío suave, brecha de terracería.
6127.956 m3-km	Acarreo en camión kilometro subsecuente de material mixto sobre camino plano de pavimentado.
1361.768 m3	Pago de regalías del material de revestimiento en banco.
1361.768 m3	Operación de tendido, conformación y afinamiento para dar acabado al material de revestimiento, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.

Maria Elena Martinez Sanchez Guadalupe C.S.
Cecilia Del Angel R.
Ma. Victoria Perez Molar

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

La compañía afianzadora **Dorama Institución de Garantías, S.A.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada el **30 de junio de 2022**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

Síndico Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

Regidor Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

H. Ayuntamiento C. Dirección de Obras Públicas Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

María Elena Martínez Sanchez Guadalupe C.S.
Beatriz Del Angel R.
Ma. Victoria Pérez Molar

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)	SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)
Maria Elena Martinez Sanchez	Guadalupe C.S.
C. MARIA ELENA MARTINEZ SANCHEZ	C. GUADALUPE CRUZ SANTOS

SECRETARIO (A)	SUPLENTE DE SECRETARIO (A)
Cecilia Del Angel R.	
C. CECILIA DEL ANGEL RIVERA	C. CRISTIAN DE JESUS RUIZ PEREZ

VOCAL	SUPLENTE DEL (A) VOCAL
Mª Victoria Pérez Molar.	
C. MARIA VICTORIA PEREZ MOLAR	C. ALEX FRANCISCO RUIZ PEREZ

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO

AL FINAL

Maria Elena Martínez Sanchez Guadalupe CS.
Cecilia Del Angel R.
Mª. Victoria Pérez Nolar