Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

ACTA DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE LA OBRA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL A LA COMUNIDAD

En la localidad de **Llano de Bustos** del municipio de Tampico Alto, Ver., siendo las **16:00** horas del día **29** del mes de **agosto** del año 2023, comparecen los representantes de las partes que intervienen, con la finalidad de efectuar la formalización del acto de entrega-recepción:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Los (as) **CC. Lic. Vanessa López Rangel, Ing. Agron. Ciro Eduardo Maya Pulido,** y **C. Rafael Morales Cruz**, Presidenta Municipal, Síndico y Regidor; **C. I.G.E. Abilene Judith Martínez Aran**, Tesorera Municipal y el **C. Arq. Caín Guadalupe Guzmán Márquez**, Director (a) de Obras Públicas.

Por el Comité de Contraloría Social.
Presidente (a), **C. Alberto Escamilla Ruiz** Secretario (a) **C. Carlos Del Ángel Jiménez;** Vocal, **C. Ramiro Garrido del Ángel** y los (as) **CC. Fortino Garrido del Ángel, Miguel Ángel Vega Casanova, Luis Miguel Escamilla García**, Integrantes suplentes del Comité de Contraloría Social.

El referido Comité número **2023301520702** corresponde a la obra pública: **Rehabilitación de caminos rurales (camino real) en Llano de Bustos, Municipio De Tampico Alto, Ver.**, ubicada en: **camino real Llano de Bustos** de la colonia **Llano de Bustos** en la localidad de **Llano de Bustos**. Obra autorizada por el Cabildo / (CDM) con fecha **11 de julio de 2023 en sesión de Cabildo número ASCE-046/2023.**

Dicha obra fue ejecutada bajo el contrato con el número: **MTA-DOP-2023301520702**, teniendo un monto total de inversión de **$1,170,000.00**; la cual se adjudicó mediante modalidad: **Invitación a cuando menos tres empresas contratistas** a la empresa: **Yessica Paola Ceballos Castro**, representada por el C.: **Yessica Paola Ceballos Castro.**

Con las siguientes características de la obra:

- 4,297.780 m2 Trazo y nivelación con aparato topográfico en terreno, estableciendo ejes y referencias.
- 4,303.087 m2 Re nivelación y conformación de la subrogante con moto conformadora.
- 1,566.324 m3 Extracción y carga de material de revestimiento en banco.
- 1,566.624 m3 Acarreo en camión 1er. Kilómetro de material mixto en camino lomerío suave, brecha de terracería. No incluye: carga a camión.
- 17,229.561 m3-km Acarreo en camión kilometro subsecuente de material mixto sobre camino lomerío suave, brecha de terracería.
- 25,061.180 m3-km Acarreo en camión kilometro subsecuente de material mixto sobre camino plano de pavimentado.
- 1,566.324 m3 Pago de regalías del material de revestimiento en banco.
- 1,566.324 m3 Operación de tendido, conformación y afinamiento para dar acabado al material de revestimiento, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

La compañía afianzadora **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.** ha garantizado al Ayuntamiento los vicios ocultos y calidad de la obra en el periodo de 2 (dos) años, a partir de la fecha de recepción de conformidad de la obra por parte del Ayuntamiento, efectuada **24 de agosto de 2023**. (Artículo 68 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave).

Para llevar a cabo este acto de entrega recepción de la obra por parte del Ayuntamiento a la comunidad, se establecen los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Una vez que se verificó la obra, mediante recorrido de supervisión por parte del Comité de Contraloría Social, no habiendo de por medio ningún hallazgo, se concluye que la obra se encuentra terminada para su operación.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento y el Comité de Contraloría Social consideran que la obra se encuentra concluida en los términos acordados, por lo que celebran el acto de entrega recepción.

TERCERO.- El Comité de Contraloría Social se compromete a dar el uso debido a la obra, conservarla y mantenerla en buenas condiciones.

CUARTO.- En caso de que el Comité de Contraloría Social detecte alguna falla en la obra, se compromete a notificar al Ayuntamiento para hacer efectiva la fianza.

Leída la presente acta y estando de acuerdo en su contenido y alcance legal, firman todos los que intervienen en ella.

Por el Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

Presidente Municipal
Constitucional
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidenta Municipal

Síndico Único
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. ING. AGRON. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Municipal

Regidor Único
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
Regidor Único

Ayuntamiento C.
Dirección de Obras
Públicas
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ
Director de Obras Públicas

Tesorería Municipal
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. I.G.E. ABILENE MARTINEZ ARAN
Tesorera Municipal

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL.

PRESIDENTE (A)

C. ALBERTO ESCAMILLA RUIZ

SUPLENTE DE PRESIDENTE (A)

C. FORTINO GARRIDO DEL ANGEL

SECRETARIO (A)

C. CARLOS DEL ANGEL JIMENEZ

SUPLENTE DE SECRETARIO (A)

C. MIGUEL ANGEL VEGA CASANOVA

VOCAL

C. RAMIRO GARRIDO DEL ANGEL

SUPLENTE DEL (A) VOCAL

C. LUIS MIGUEL ESCAMILLA GARCIA

Anexo 12. Acta de Entrega-Recepción de la obra de la Autoridad Municipal a la comunidad

FOTOS

AL INICIO

AL FINAL